

学校法人 神戸女学院 学校施設耐震化状況

学校法人 神戸女学院では、学生等の安全を確保するために、学校施設の耐震化を計画的に実施しています。

2025年4月1日現在の神戸女学院大学及び神戸女学院中学部・高等学部の耐震化の進捗状況については、以下をご覧ください。

| | 保有面積 (①) m ² | 新耐震基準 で建築 (②) m ² | 旧耐震基準で建築(③) | | | | | 耐震化率 (②+⑤) / ① % | |
|------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|--------|
| | | | 耐震診断実施済 (④+⑤+⑥) | | | 耐震診断 未実施 (⑦) | | | |
| | | | 耐震診断 実施率 (④ / ③) % | 耐震性あり (⑤) m ² | 耐震性なし (⑥) m ² | m ² | | | |
| 法人全体 | 53,349 | 20,750 | 32,599 | 32,599 | 100.0% | 32,599 | 0 | 0 | 100.0% |
| 神戸女学院大学 | 39,469 | 17,320 | 22,150 | 22,150 | 100.0% | 22,150 | 0 | 0 | 100.0% |
| 神戸女学院中学部 高等学部 | 13,880 | 3,430 | 10,450 | 10,450 | 100.0% | 10,450 | 0 | 0 | 100.0% |

※1 旧耐震基準で建築とは、1981年6月1日改正の新耐震基準(建築基準法施行令)施行以前に建築された建物をいう。

※2 四捨五入により端数整理を行っていることから、合計面積は一致しないことがある。

※3 講堂は大学施設に計上している。

※4 小規模な木造施設(500 m²未満)については調査対象から除く。